



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(наименование территориального органа МЧС России)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШАТОЙСКОГО, ИТУМ-КАЛИНСКОГО И ШАРОЙСКОГО РАЙОНОВ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Чеченская Республика, с. Шатой, Шатойский район, ул. Садовая, 29
(указывается адрес места нахождения органа ГПН)

Заключение №2
о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности

в период с 10 ч. 20 мин. «03» июля 2014 г. по 12 ч. 20 мин. «03» июля 2014 г.
проведено обследование документов, объекта заявителя

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина),

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» Шатойского муниципального района
владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: с. Шатой, ул. Салавдина Гугаева №27
Шатойского муниципального района Чеченской Республики

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной

Объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

безопасности

Начальник ОНД Дадаев И.С.

Должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного пожарного надзора

(подпись)

«03» июля 2014г.

М.П.*



по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Образовательная деятельность; МБОУ ДООД «Детская музыкальная школа»
(функциональное назначение объекта, зданий и помещений, расположенных на территории объекта).

общая площадь помещений 81,8 кв.м., расположены в здании районного дома культуры с. Шатой, здание двухэтажное кирпичное,

деревянные конструкции крыши. Кровля – металлический шифер.
количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание пожарной опасности строительных материалов,

Полы цементные, плитка. Отопление от автономного котла. Вентиляция
пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков).

имеется, электроснабжение стационарное. Помещение оборудовано
их конструктивной и функциональной пожарной опасности

автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и
Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

управления эвакуацией людей при пожаре. Первичные средства пожаротушения
имеются (огнетушители марки ОП-5 в количестве 4 штук).

2) в ходе обследования установлено:
нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

С актом обследования ознакомлен:

Макалова Э.У-А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«03» июля 2014г.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получила:

Макалова Э.У-А.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

«03» июля 2014г.

Обследование проводил:

Главный специалист ОНД Испиев Р.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«03» июля 2014 г.

М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору